

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Чеховский детский сад »

238423, Калининградская область, Багратионовский р-он, пос. Чехово, ул. Клубная,35
Тел./факс: 8 (401)56-67-7-14; e-mail: chhovomarina@mail.ru

27.02.2021г.

Заместителю начальника ОНД
и ПР по Багратионовскому,
Ладушкинскому и
Мамоновскому городским
округам-заместителю главного
государственного инспектора
по Багратионовскому,
Ладушкинскому и
Мамоновскому городским
округам по пожарному
надзору Тарасову С.И
от заведующего Митиной А.В


Отчет о выполнении предписания МЧС России (ОНД и ПР по
Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам
№32/1/1 от 28.08.2020г.

Вид нарушения	Принятые меры по устранению нарушения
1.В зависимости от категории помещения пищеблока, складские и производственные помещения не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го.	Выполнены расчеты (по каждому помещению) определения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определения класса зоны по ПУЭ
2.Для помещений технического назначения не определена категория	Выполнен расчет определения категории по взрывопожарной и

<p>по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009. На дверях помещений отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Помещение технического назначения не выделены противопожарными перегородками 1-го типа</p>	<p>пожарной опасности, а так же определения класса зоны по ПУЭ</p>
<p>3.Подвальное помещение не отделено от первого этажа конструкцией с требуемым пределом огнестойкости</p>	<p>Подвальное помещение отделили от первого этажа конструкцией с требуемым пределом огнестойкости (пожароупорная гипсоплита)</p>
<p>4.Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках менее требуемого</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>5.Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки старшей группы на втором этаже в лестничную клетку составляет 0,87 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>6.Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой старшей группы на втором этаже в помещение раздевалки составляет 0,9 м, что менее требуемого 1,2 м</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>7. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки старшей группы на втором этаже в лестничную клетку составляет 0,87 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>8. Ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки старшей группы на втором этаже в спальное помещение составляет 0,9 м, что менее 1,2 м</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>

<p>9. Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни старшей группы на втором этаже в лестничную клетку составляет 0,87 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>10. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки №1 непосредственно наружу через дверные проемы составляет 1,04 м и 0,89 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>11. Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы на первом этаже в лестничную клетку составляет 0,78м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>12. Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы на первом этаже в помещение спальни составляет 0,87 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>13. Ширина эвакуационного выхода из помещения спальни младшей группы на первом этаже в помещение раздевалки составляет 0,9 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>14. Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой младшей группы на первом этаже в помещение раздевалки составляет 0,87 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>15. Ширина эвакуационного выхода помещения раздевалки младшей группы на первом этаже в лестничную клетку составляет 0,83 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>
<p>16. Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки №2 непосредственно наружу через дверные проемы составляет 1,05 и 0,86 м, что менее требуемого 1,2 м.</p>	<p>Выполнен (откорректирован) отчет об оценке пожарного риска</p>

С Уважением, заведующий



Митина А.В